



ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2013»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ελέγχου, επισκευής και εξομοίωσης καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών πλακετών των ρυθμιστών κυκλοφορίας καθώς και η εκτέλεση εργασιών εγγραφής προγραμμάτων λειτουργίας ρυθμιστών κυκλοφορίας στους κόμβους.

Η υπηρεσία δεν διαθέτει τον εξοπλισμό και το προσωπικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, οι βλάβες είναι αρκετές, το κόστος δε επισκευής είναι κατά πολύ μικρότερο από την προμήθεια μίας καινούριας πλακέτας . Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (4.169,70) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ 13/ 1 /2014
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ