




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Βόλος 11-4-2023  
Αρ. πρωτ: 26831

ΠΡΟΣ:  
Την Υπηρεσία Διεύθυνσης  
Πρασίνου Δήμου Βόλου

Ταχυδ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-  
Μακρυνίτης (κτήριο Σπίρερ)  
Τ.Κ. 38333  
Πληροφορίες: Σωτ. Δεδούσης  
Τηλέφωνο: 2421355645

ΚΟΙΝ:  
κ. Αθανάσιο Θεοδώρου  
Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού  
Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών



ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο.  
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. 15996/3-3-2023 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου και κατόπιν αυτοψίας κλιμακίου της Υπηρεσίας μας διαπιστώσαμε τα ακόλουθα.

Το ριζικό σύστημα του εν λόγω δέντρου έχει επιφανειακές ρίζες οι οποίες έχουν ανασηκωθεί και καθιστούν το πεζοδρόμιο μη ασφαλές για την χρήση του από πεζούς.

Επιπλέον διαπιστώθηκε σπάσιμο των κρασπέδων και πιθανή εισχώρηση των ριζών και εντός του οδοστρώματος.

Αναφορικά με την παρόδια ιδιοκτησία μακροσκοπικά διαπιστώθηκαν μικρές ρωγμές στον εξώστη ενώ σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια έχει ανασηκωθεί και τμήμα των πλακιδίων εντός της οικίας. Για τα παραπάνω δεν έχουμε άποψη καθώς δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του ριζικού συστήματος προς την πλευρά της οικίας.

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι το δέντρο στη συγκεκριμένη θέση δημιουργεί πρόβλημα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα και πιθανών να επηρεάζει και τον εξώστη της παρακείμενης οικίας.

Παρακαλούμε για τυχόν δικές σας ενέργειες.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



Αρχειοθέτηση

- 1) Φ. 14
- 2) Φ. Οδοποιίας

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN07

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011