



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-

Μακρινίτσης (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδικας: 38 333

Πληροφορίες: Χ. Ανδρεάδη

Τηλέφωνο: 24213 55647

Email: [ch.andreadi@volos-city.gr](mailto:ch.andreadi@volos-city.gr)

Βόλος, 04 - 08 - 2025

Αριθμ. Πρωτ.: 70888

**ΠΡΟΣ:**

Την Υπηρεσία Διεύθυνσης Πρασίνου  
Δήμου Βόλου

**ΚΟΙΝ.:**

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Καθημερινότητας  
κ. Καπουρνιώτη Μιχαήλ

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο.**

**ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτοκόλλου 57749/30-06-2025 έγγραφό σας.**

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δέντρου ακακίας επί του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της οδού Γιάννη Δήμου 109 με Σπυρίδη, στο Βόλο, έμπροσθεν οικίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το ριζικό σύστημα του δέντρου έχει σπάσει και ανασηκώσει το υπάρχον πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα, δημιουργώντας έντονη ανισοσταθμία σε σχέση με τα υψόμετρα των κρασπέδων, μην εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή και χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των πεζών. Κατά τα λοιπά, κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε σπάσιμο των κρασπέδων και εμφανής εισχώρηση του ριζικού του συστήματος εντός του οδοστρώματος.

Άποψη μας είναι ότι το εν λόγω δέντρο προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του πεζοδρομίου και στην ασφαλή χρήση του από τους πεζούς, ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απομάκρυνσή του.

Αρχειοθέτηση

1) Φ. 14

2) Φ. Οδοποιίας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
Κ.Α.Α  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ  
Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κωδικός Εγγράφου: Δ1\_EN07

Έκδοση: 1<sup>η</sup>

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ





