

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης σε σχολεία του Δήμου Βόλου, όπως περιγράφονται παρακάτω:

A. Οικοδομικές εργασίες

1. 3^ο Γυμνάσιο – 3^ο Λύκειο Βόλου

Επισκευή μόνωσης δωματίων

2. 26^ο Δημοτικό Βόλου

Αντικατάσταση επικεράμωσης στέγης

3. 21^ο Δημοτικό Σχολείο

Μόνωση δώματος και επισκευή επιχρισμάτων

4. 4^ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

Αντικατάσταση επιστέγασης από πολυκαρβονικό

5. 17^ο Δημοτικό Βόλου

Μόνωση δώματος

6. 32^ο Δημοτικό Βόλου

Επισκευή μόνωσης και επιχρισμάτων

7. 4^ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βόλου

Αποξήλωση και ανακατασκευή χώρων υγιεινής. Επισκευή επιχρισμάτων.

8. 1^ο Νηπιαγωγείο Διμηνίου

Επισκευή μόνωσης δώματος

9. 8^ο Λύκειο Βόλου

Επισκευή μόνωσης δωματίων, επισκευή επιχρισμάτων

10. 12^ο Δημοτικό Βόλου

Επισκευή επιχρισμάτων

11. 2^ο Γυμνάσιο – 2^ο Λύκειο Βόλου

Επισκευή επιχρισμάτων

12. 4^ο Δημοτικό Βόλου

Επισκευή επιχρισμάτων

B. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

1. 4^ο Γυμνάσιο – Λύκειο Βόλου

Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης και ειδών υγιεινής στους χώρους υγιεινής. Επισκευή υδρορροών.

2. 32^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Επισκευή υδρορροών. Εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας-Αλεξικέραυνο ιονισμού.

3. 6^ο Γυμνάσιο Βόλου

Εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας-αλεξικέραυνο ιονισμού.

4. 18^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αποξήλωση δύο λεβήτων στο λεβητοστάσιο του σχολείου και απομάκρυνσή τους, αποξήλωση και αντικατάσταση των συλλεκτών εισαγωγής και επιστροφής, προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου λέβητα.

5. 5° Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου λέβητα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ