

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βόλος :28/6/2019
Αρ. Πρωτ.: 54124

Διεύθυνση : Χατζηπέτρου 5 – Νεάπολη – Βόλος

T.K. : 383 34

Πληροφορίες: Ζαντιώτης Χρήστος

Τηλέφωνο: 2421353186-7

Fax: 2421353195

Email: ch.zantiotis@volos-city.gr

Πρός :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με Αριθμ. Κυκλοφορίας **ΒΑΖ 0418** εταιρ.κατασκευής **KWANG YANG** της υπηρεσίας Δ/σης **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** της Δημοτικής Ενότητας **ΒΟΛΟΣ** με αρ.πλαισίου **RFBL8000092300953**- χρειάζεται να γίνει: **Προμήθεια ανταλλακτικών** . Αναγκαία ανταλλακτικά : **σωλήνας αρ. καπακιού, εισαγωγή καρμπρατέρ, βίδα ρύθμισης αέρα καρμπρατέρ** . **Η επισκευή θα γίνει στο συνεργείο του Δήμου Βόλου** . Ο κωδικός χρέωσης είναι: **30.6263.001** . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα έως την **Παρασκευή , 5/7/2019** και ώρα **12:00 π.μ.**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΥΛΙΔΟΥ ΚΙΤΣΑ
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

Επωνυμία:

Προς: Δ/ση Καθαριότητας
Δήμου Βόλου
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **54124-28/6/2019** πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Δ/σης καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας **ΒΑΖ 0418** απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |
|----------------------|--------------------|----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | |
| ΦΠΑ 24% | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | |

Ο προσφέρων
υπογραφή-σφραγίδα

Επωνυμία:

Προς: Δ/ση Καθαριότητας
Δήμου Βόλου
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **54124-28/6/2019** πρόσκληση υποβολής προσφοράς της Δ/σης καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Βόλου, για την επισκευή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας **ΒΑΖ 0418** τα κάτωθι ανταλλακτικά:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
|----------------------|-------------------------|---------|---------------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | |
| ΦΠΑ 24% | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | |

Ο προσφέρων
υπογραφή-σφραγίδα